
500
G1/2
200
20~100
95
820
230
180
320
100
35
0~200
40
0
167~200
0~80
400+20 -10
130/150
0